

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LCEPESLDXS6001411	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6001425	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6001439	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPESLDXS6001442	CF400-8F	2025	Reequipar orificio de drenaje del parachoques del motor	SERVICIO
LCEPEVLP6R6000035	CF650-10	2025	Sustituir la tubería del inyector de aceite del motor	SERVICIO
LCEPEYL10P6001577	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL10P6001577	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL10P6001577	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL11P6002611	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL11P6002611	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL11R6000117	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL11R6000151	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL12P6001578	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL12P6001578	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL12P6001578	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL12R6000112	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL13P6002612	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL13P6002612	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL13R6000104	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL13R6000104	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL13R6000104	CF800-5	2024	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL13R6000149	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL13R6000152	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL14R6000113	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL15P6002613	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL15P6002613	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL15R6000010	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL15R6000105	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL15R6000105	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL15R6000105	CF800-5	2024	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL15R6000153	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL16R6000114	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL16R6000145	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL17P6001575	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL17P6001575	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL17P6001575	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL17R6000154	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL18R6000115	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL18R6000146	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL19P6001576	CF800-5	2023	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL19P6001576	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL19P6001576	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL19R6000009	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL19R6000009	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL19R6000009	CF800-5	2024	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL1XP6002610	CF800-5	2023	Actualizar software BCM	SERVICIO
LCEPEYL1XP6002610	CF800-5	2023	Ajustar la banda de sujeción del cable del acelerador	SERVICIO
LCEPEYL1XR6000116	CF800-5	2024	Apretar el perno del asiento del montaje derecho	SEGURIDAD
LCEPEYL1XR6000147	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL1XR6000150	CF800-5	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL40R6000118	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL40R6000118	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL40R6000121	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL40R6000121	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL41R6000175	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL41R6000175	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL41R6000189	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO
LCEPEYL41R6000189	CF800-7F	2024	Actualizar software BCM_KBS_EHBL	SERVICIO
LCEPEYL42R6000122	CF800-7F	2024	Actualizar software pantalla OTA MMI	SERVICIO

[illegible]